

公共工事レポート

2015.7

『戸塚区戸塚町地内道路整備工事』

戸塚区戸塚町において、災害復旧に伴う擁壁築造工事を道路の安全を確保するとともに地域の生活環境の向上を目的に実施しました。



【施工前】
写真右側から左側へ
間地ブロックが崩れて
しまい、危険な状況
でした。



【施工後】
崩れていた間地ブロック
は撤去し、新たに擁壁
を造りました。アスファルト
舗装も行ったので、道路
としての安全が確保され
ました。

